

	BREEZER AIRCRAFT Breezer Aircraft GmbH & Co.KG Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge Tel.: 0049 4671 9629 – 19, info@breezeraircraft.de	Datum	21-Juli-2010
		Revision	0
Service Information		Letzte Änderung	
Nr.	N10-002D		
Gegenstand	Hauptfahrwerksschwinge	Gültig ab	21-Juli-2010

Service Information

Betroffen

Muster	<i>BREEZER</i>
Modell	Alle
Serien Nr.	Alle
Auszuführen bis	---
Vorhergehende Mitteilung	keine
Grund /	Ab 07/2010 werden ausschließlich Hauptfahrwerksschwingen mit der Bezeichnung GFK/CFK 23 mm bei allen Typen verbaut. Im Schadensfall können alle älteren Modelle mit diesen Schwingen nachgerüstet werden.
Material	---
Wartungsstufe	---
Qualifikation	---
Gewicht und SP-Lage	Keine Änderung