

	<b>BREEZER AIRCRAFT</b> Breezer Aircraft GmbH & Co.KG Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge Tel.: 0049 4671 9629 – 19, <a href="mailto:info@breezeraircraft.de">info@breezeraircraft.de</a>	Datum	07.Okt.-2010
		Revision	0
<b>Service Information / Notification</b>		Letzte Änderung	
<b>Nr.</b>	<b>N10-004D</b>		
<b>Gegenstand</b>	<b>Getriebe – BMW Motor</b>	Gültig ab	07.Okt.-2010

## **Service Information**

### **Betroffen**

<b>Muster</b>	<i>BREEZER</i>
<b>Modell</b>	<i>BREEZER / BREEZER C</i>
<b>Serien Nr.</b>	Alle mit einem BMW ausgerüstetem Breezer
<b>Auszuführen bis</b>	---
<b>Vorhergehende Mitteilung</b>	keine
<b>Grund /</b>	Verlust des Motorgetriebes während des Fluges
<b>Material</b>	---
<b>Wartungsstufe</b>	---
<b>Qualifikation</b>	---
<b>Gewicht und SP-Lage</b>	Keine Änderung

	<b>BREEZER AIRCRAFT</b> Breezer Aircraft GmbH & Co.KG Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge Tel.: 0049 4671 9629 – 19, <a href="mailto:info@breezeraircraft.de">info@breezeraircraft.de</a>	Datum	07.Okt.-2010
		Revision	0
<b>Service Information / Notification</b>		Letzte Änderung	
<b>Nr.</b>	<b>N10-004D</b>		
<b>Gegenstand</b>	<b>Getriebe – BMW Motor</b>	Gültig ab	07.Okt.-2010

**Inhalt:**

Während des Fluges kam es zu einem Abriss des Getriebes mit anschließendem Motorstillstand und Sicherheitsaußenlandung.

Die Ursache hierfür ist in der Befestigung des Getriebes mit lediglich drei Bolzen zu sehen. Der vierte Befestigungspunkt in der Getriebeglocke war offensichtlich schon seit längerer Zeit beschädigt.

Für den sicheren Betrieb Ihres Ultraleichtflugzeuges sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Es ist ausschließlich das Getriebe der Firma TakeOff zugelassen
- Bei Problemen mit dem Getriebe beziehungsweise Komponenten des Getriebes ist die Firma TakeOff zu kontaktieren.
- Für die Montage des Getriebes ist der Einsatz von Loctite nicht zulässig, hierfür sind gemäß Montageanleitung ausschließlich Nord-Lock Scheiben zu verwenden.
- Bei der Montage des Getriebes sind die Schrauben mit dem gemäß Montageanleitung vorgegebenen Drehmoment anzuziehen.
- Grundsätzlich sollten Arbeiten an Motor und Getriebe nur von qualifizierten Mechanikern durchgeführt werden.

**Allzeit guten Flug wünscht Ihnen das Breezer-Team!**