

	BREEZER AIRCRAFT Breezer Aircraft GmbH & Co.KG Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge Tel.: 0049 4671 7979 120, info@breezeraircraft.de	Datum	09.05.2018
		Revision	1
Service Information / Notification		Letzte Änderung	30.07.2019
Nr.	N18-001		
Gegenstand	Dynon Skyview Software	Gültig ab	09.05.2018

Diese Service Information umfasst auf den Seiten 1-2 die deutsche Originalausgabe und auf den Seiten 3-4 eine ins Englische übersetzte Version. Die Übersetzung erfolgte nach bestem Wissen und Verständnis.

*This Notification provides on **pages 1-2** the original version in German and on **pages 3-4** a translated version in English. The translation has been performed to the best of our knowledge and judgement.*

Service Information

Betroffen

Muster	<i>BREEZER</i>
Modell	<i>B600</i>
Serien Nr.	Alle Light Sport Aeroplanes (LSA) mit Dynon Skyview System
Auszuführen bis	-
Vorhergehende Mitteilung	keine
Grund	Mittels dieser Service Information / Notification werden die von Breezer überprüften und zur Verwendung freigegebenen Software Versionen für das Dynon Skyview System veröffentlicht.
Material	---
Wartungsstufe	leicht
Qualifikation	---
Gewicht und SP-Lage	Keine Änderung

Erstellt / Prepared: Lars Jensen	Geprüft / Checked: Ralf Magnussen	Anerkannt / Accepted: Michael Bätz DAeC - Luftsportgerätebüro
Dokument: N16-001.doc	Seite 1 von 4	
© Breezer Aircraft GmbH&Co.KG		

	BREEZER AIRCRAFT Breezer Aircraft GmbH & Co.KG Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge Tel.: 0049 4671 7979 120, info@breezeraircraft.de	Datum	09.05.2018
		Revision	1
Service Information / Notification		Letzte Änderung	30.07.2019
Nr.	N18-001		
Gegenstand	Dynon Skyview Software	Gültig ab	09.05.2018

Inhalt:

Nachfolgende Software Versionen dürfen auf das Dynon Skyview im Breezer B600 LSA aufgespielt und verwendet werden:

- 12.2
- 13.0.3
- 14.2.1
- 15.3.3
- 15.4.7

Allzeit guten Flug wünscht Ihnen das Breezer-Team!

Erstellt / Prepared: Lars Jensen	Geprüft / Checked: Ralf Magnussen	Anerkannt / Accepted: Michael Bätz DAeC - Luftsportgerätebüro
Dokument: N16-001.doc	Seite 2 von 4	
© Breezer Aircraft GmbH&Co.KG		

	BREEZER AIRCRAFT Breezer Aircraft GmbH & Co.KG Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge Tel.: 0049 4671 7979 120, info@breezeraircraft.de	Datum	09.05.2018
		Revision	1
Service Information / Notification		Letzte Änderung	30.07.2019
Nr.	N18-001		
Gegenstand	Dynon Skyview Software	Gültig ab	09.05.2018

Service Information

Affected

Type	<i>BREEZER</i>
Model	B600
Serial no.	All Light Sport Aeroplanes (LSA) with Dynon Skyview system
Completed until	-
Preceding bulletin	None
Reason	With this Service Information / Notification all software versions for the Dynon Skyview system which have been checked by Breezer and which are valid for use are released.
Material	----
Maintenance level	Light
Qualification	-----
Weight and c/g position	No change

Erstellt / Prepared: Lars Jensen	Geprüft / Checked: Ralf Magnussen	Anerkannt / Accepted: Michael Bätz DAeC - Luftsportgerätebüro
Dokument: N16-001.doc	Seite 3 von 4	
© Breezer Aircraft GmbH&Co.KG		

	BREEZER AIRCRAFT Breezer Aircraft GmbH & Co.KG Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge Tel.: 0049 4671 7979 120, info@breezeraircraft.de	Datum	09.05.2018
		Revision	1
Service Information / Notification		Letzte Änderung	30.07.2019
Nr.	N18-001		
Gegenstand	Dynon Skyview Software	Gültig ab	09.05.2018

Content:

The following software versions for the Dynon Skyview are permitted to be installed and to be used on the Breezer B600 LSA:

- 12.2
- 13.0.3
- 14.2.1
- 15.3.3
- 15.4.7

Always have a good flight - your Breezer Team!

Erstellt / Prepared: Lars Jensen	Geprüft / Checked: Ralf Magnussen	Anerkannt / Accepted: Michael Bätz DAeC - Luftsportgerätebüro
Dokument: N16-001.doc	Seite 4 von 4	
© Breezer Aircraft GmbH&Co.KG		